

Revisione del
06/2026

SFILMANTE SOLVENTE

Per uso professionale

Miscela di solventi e tensioattivi per la rimozione di residui di colla, resine, vernici e trattamenti resinosi /cerosi. Si usa su lapidei, cotto, gres porcellanato, klinker, conglomerati cementizi, ecc. Non utilizzare su ricomposti resinosi, legno, superfici verniciate o linoleum. A lenta evaporazione ed emulsionabile in acqua, permette un'azione profonda ed un facile risciacquo.

Modo d'uso

stendere **Sfilmante Solvente** tal quale sulla superficie, se possibile frizionare meccanicamente e lasciare agire per almeno 15 minuti, evitando però la completa evaporazione. Frizionare nuovamente ed emulsionare con acqua, quindi rimuovere i residui e risciacquare accuratamente, meglio se utilizzando un detergente neutro. Per la rimozione completa di residui molto resistenti, dopo **Sfilmante Solvente** usare **Beta+** per completare la pulizia.

Dosaggio:

Dipendente dalla superficie da pulire. Applicare un velo omogeneo.

Formati

Cod. 7808— lattina 0,5 litri

Cod. 4479— lattina 1 litro

Cod. 4531— lattina 5 litri

Avvertenze:

Conservare fuori
dalla portata dei
bambini, a
temperatura
compresa tra 5° C e
35° C nella
confezione
originale



Caratteristiche Chimico Fisiche

Aspetto: liquido

Colore: incolore

pH: Non Pertinente

Densità: 0,870+/- 0,050

